



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2317221

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

12.08.2019 № 014-1934/19
На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от АО «УКБП», производителя медицинского изделия «Отсасыватель медицинский ОМ-1, ТУ 1-720-0033-92», заводской номер 0730549, производства ОАО «УТЕС», Россия, регистрационное удостоверение от 30.09.2010 № ФСР 2010/08928, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.01.2019 № 01И-247/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю АО «УКБП» по тел. +74954190073 (доб.2745) или электронная почта inbox@ukbp.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

АО «УКБП» Россия, 432071 г. Ульяновск, ул. Крымова, 10 в
т. +7 (8422) 43-43-76 ф. +7 (8422) 41-33-84
e-mail: inbox@ukbp.ru

«1» июль 2019 №МК - 13900/4

Директору
ООО «РегионСнаб»
Половникову Л.А.

г. Ульяновск, ул. Западный Бульвар, 27
utvos-sale@vandex.ru

Копия: Директору
ООО «Спецтехпоставка»
И.В. Осиповой

г. Ульяновск, ул. Урицкого, 108
anero73@vandex.ru

Уведомление о замене
прибора «Отсасыватель медицинский «ОМ-1»

На основании итогов экспертизы по оценке качества эффективности и безопасности медицинского изделия «Отсасыватель медицинский «ОМ-1», ТУ 1-720-0033-92, проведенного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (письмо Росздравнадзора №04-3263/19 от 28.01.2019), АО «УКБП» просит довести до сведения конечных потребителей об отзыве изделий для приведение в соответствие нормативной длины кабеля подключения педали, маркировки даты изготовления и нормативной мощности предохранителя.

В случае проведения замены, указанные приборы должны подпадать под 5-летний срок эксплуатации (с паспортами изделий выданными с 01.07.2014 по н/в). **Без сопроводительных документов изделия к замене приниматься не будут.**

Для получения дополнительной информации, просим обращаться в Многопрофильный комплекс предприятия по тел. +74954190073 (доб.2745) или на электронную почту inbox@ukbp.ru с указанием темы письма «О замене медицинского изделия».

С уважением,
И.о. начальника МК

Кириллов С.М.